

## TUTANAK

Yangın hidroforu test edilmesi sonucunda dizel pompa motoru çalıştığı anda tar diye bir ses gelerek motorun dönemediği tespit edilmiştir. Motorla pompayı birleştiren kaplinin dağıldığı tahmin edilmektedir.

İş bu tutanak tarafımızdan 2 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. 05/08/2019

Zafer Armağan SARI  
Teknisyen

Serdar Sina ADLIĞ  
Elk. Teknisyeni

TURGUT KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

Mustafa SARI

## TUTANAK

Yangın söndürme hidroforunun periyodik bakımı için gelindi; Yağ boşaltma vidası şaseye dayandığı için yağ değiştirilme işlemi gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra yapılabilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızca 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 05/08/2019

Turgut KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

**ICELSAN Jeneratör**  
Adem UYSAL  
SATIŞ - SERVİS - YEDEK PARÇA HİZMETLERİ  
Tel: 0324 235 79 21  
Sitelier Mh. Saraylı Blt. 5002 Sk. 0-25 Blok No: 15  
Lisans VD: 19205090488 Akdeniz / MERSİN

Mustafa SARI